

Strålskyddstjänst

MÄTPROTOKOLL

Åkersberga Sporthall

Sporthallen


Österåkers Kommun

Häcksta 24157

Resultatet från radonmätningen är färdigställt. Uppgifter om mätplats, mättillfälle samt övriga uppgifter finns i bifogad returföljesedel.

Nr.: 3465

Utskriftsdatum: 981021



Det uppskattade årsmedelvärdet radongashalt är mindre än 100 Bq/m³

Anm.:

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Detta gör att det sanna årsmedelvärdet kan avvika från det beräknade. Sammantaget kan det sanna årsmedelvärdet vara mellan 0 % och 40 % lägre eller högre än det årsmedelvärde som givits i mätrapporten. Detta innebär inte att årsmedelvärdet med samma sannolikhet kan ligga var som helst i intervallet. Det uppskattade årsmedelvärdet är det mest sannolika.

Gränsvärden

- I bostäder och lokaler där människor stadigvarande vistas är gränsen för sanitär olägenhet 400 Bq/m³ radongashalt.
- För nybyggda fastigheter gäller gränsvärdet 200 Bq/m³.

Det genomsnittliga årsmedelvärdet radongashalt i svenska bostäder är ca 100 Bq/m³.

Strålskyddstjänst tar inget ansvar för åtgärd eller utlämnad åtgärd som beslutats på basis av mätresultat från oss.

ÖSTERÅKERS KOMMUN

Miljö- och hälsoskyddskontoret

184 86 ÅKERSBERGA

Tel 08-540 813 00

Ewa Holmquist Sundman

Ewa Holmquist Sundman

Miljöskyddsgeolog

S. Westerberg
Lab. Chef

Strålskyddstjänst

RETURFÖLJESEDEL

Nr 3465

ÖSTERÅKERS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnaömden

1998 -10- 19

Namn:

Postadress:

Sporthallen

RADONMÄTNING

SPÅRFILMSDOSA

1994-09-20

Dosa Nr: 273-59

Dosa Nr: 273-60

(Dosa Nr:)

Fibersyn nere

Larm över för epio

Radongashalt	Tillfälligt fel
< 100 Bq/m ³	
< 100 Bq/m ³	
Bq/m ³	Bq/m ³
Bq/m ³	Bq/m ³
Årsmedelvärde	Onoggrannhet
< 100 Bq/m ³	
Bq/m ³	Bq/m ³

Fyll i nedanstående uppgifter om spårfilmsdosan.

Datum för uppsättningen: Nov. 97	Datum för nedtagningen: Oct. 98	Antal dygn: ca 140
Spårfilmsdosa nr:	har varit placerad i rum:	våningsplan:
Spårfilmsdosa nr:	har varit placerad i rum:	våningsplan:

Uppgifter om fastigheten

Fastighetens adress: 17 Korsberga Sporthall	
Fastighetens beteckning:	
<input type="checkbox"/> Villa <input type="checkbox"/> Radhus <input type="checkbox"/> Flerbostadshus	Antal våningsplan:
Byggnadsår:	Omfattande ombyggnad år: Sporthall-

Typ av grund:

- Källare
 Platta på mark
 Krypgrund
 Plintar

Ventilation:

- Självdrag
 Mekanisk från-luft
 Mekanisk till o från-luft
 Mekanisk till o från-luft
 med värmeåtervinning

Bedöms ventilationssystemet ha fungerat normalt under mätperioden:

Ja

Nej, beroende på

Har vädret varit normalt för området under mätperioden:

Ja

Nej, beroende på

Är skifferbaserad lättbetong (blåbetong) använt som byggnadsmaterial

Ja

Nej

Vet ej

Radonmätning har tidigare utförts år:

Resultat:

Härmed intygas att erhållna instruktioner för mätningens genomförande följts:

Bengt Haller

Namnsteckning, Bostadsinnehavaren

Pappret är självkopierande, varför Ni endast behöver fylla i det första bladet.
Återsänd bägge bladen till oss.