

# INTYG

**FunkiS**

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)  
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Husby 3:34		Täppans Väg 19	
Internt byggnadsnamn			
Dalvillan			
Systemnr			
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 & 8			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
Mats Åkersten	2018-12-03	Åkersberga, 2018-12-07	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
EG	2021-12-03		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
SVEFAB	Riks K	Kiwa Sverige	7274

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

*Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden*