


INTYG

FunkiS

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Mellansjö 3:5		Mellansjövägen 62	
Internt byggnadsnamn			
Distriktmottagningen			
Systemnr			
1			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
Mats Åkersten	2019-01-28	Åkersberga, 2019-01-29	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2021-10-16		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
SVEFAB	Riks K	Kiwa Sverige A 7274	

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden