


INTYG

Funkis

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Mellansjö 3:5		Mellansjövägen 62	
Internt byggnadsnamn			
Distriktmottagningen			
Systemnr			
LB01			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
Jonas Kristiansson	2015-10-16	Åkersberga, 2015-12-15	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
EG	2018-10-16		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Svealandsfastighetsteknik A	Riks K	SITAC	SC0641-11

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden