


INTYG

Funkis

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Mellansjö 3:2		Mellansjövägen 60C	
Internt byggnadsnamn			
Ljusterö Kyrkskola			
Systemnr			
LB101			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
Mats Åkersten	2018-09-03	Åkersberga, 2018-10-12	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2021-09-03		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Svealandsfastighetsteknik A Riks K		Kiwa Sverige	7274

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden