


# INTYG

**FunkIS**

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)  
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Östanå 5:1		Rialavägen 4	
Internt byggnadsnamn			
Roslagskulla nya skola			
Systemnr			
1			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
Jonas Kristiansson	2016-01-22	Åkersberga, 2016-01-26	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2019-01-22		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Svealandsfastighetsteknik A	Riks K	SITAC	SC0641-11

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

*Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden*