


# INTYG

# Funkis

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)  
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Kv Tråsättra 1:788 / 5316		Manfred Bondes väg 78	
Internt byggnadsnamn			
Äppellunden fsk			
Systemnr			
LB001, LB001 & FF02			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
Jonas Kristiansson	2017-09-26	Åkersberga, 2017-09-29	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2020-09-26		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Svealands Fastighetsteknik	Riks K	SITAC	SC0641-11

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

*Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden*