


INTYG

FunkiS

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Tuna 4:138		Borgvägen 34	
Internt byggnadsnamn			
Tuna förskola			
Systemnr			
1			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
Jonas Kristiansson	2016-04-21	Åkersberga, 2016-04-21	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2019-04-21		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Svealandsfastighetsteknik	Riks K	SITAC	SC0641-11

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden