


INTYG

FunkiS

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Smedby 19:64		Trevebovägen 122	
Internt byggnadsnamn			
Åkerstorpskolan - Paviljongen			
Systemnr			
1			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
Mats Åkersten	2019-11-11	Åkersberga, 2020-01-09	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
EG	2022-11-11		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
SVEFAB	Riks K	Kiwa Swedcert	7274

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden