


# INTYG

# Funkis

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)  
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Smedby 19:64		Trebebovägen 122	
Internt byggnadsnamn			
Åkerstorpskolan			
Systemnr			
1			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
Lennart Nicolausson	2015-08-14	Bromma 2015-09-09	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2018-08-14		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
FL Konsult VVS AB	K-riks	Swedcert	1386

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

*Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden*