

Besiktningsprotokoll Efter SVENSK Standard SS-EN 1176 & SS-EN 1177

Kund: Armada
 Adress:
 Mail:
 Telefon:
 Objektsadress: Österåkers gymnasium

Tillverkare:		Okänd	<input checked="" type="checkbox"/>	
Typ: Basketmål		Okänd	<input checked="" type="checkbox"/>	
Underhållsplan:	Finns <input type="checkbox"/>	Saknas	<input checked="" type="checkbox"/>	
Typskylt:	Finns <input type="checkbox"/>	Saknas	<input checked="" type="checkbox"/>	EN1176-1 7.1
Lokaliseringshänvisning:	Finns <input type="checkbox"/>	Saknas	<input checked="" type="checkbox"/>	EN1176-7 8.2.4

Pos. Anmärkning	Hänvisning	Typ	Bild
-----------------	------------	-----	------

Pos. Anmärkning	Hänvisning	Typ	Bild
1 Inga fel upptäckta			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bif. Dok.

Typ förklaring

Typ

- A Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada.
- B Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada.
- C Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada

Åtgärd

Typ

- A Normalt krävs omedelbar åtgärd.
- B Normalt bör åtgärd vidtagas snarast
- C Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Anteckningar**Utfärdare:**

Datum besiktning: 2015-05-20

Protokoll: 2015-10-12

Besiktningsman:

Telefon: 070-1087730

Martin Edh

Anvisning för klagomål till SERENO Certifiering: Information om klagomål angående detta besiktningsprotokoll kan lämnas till
SERENO Certifiering Tfn: 08 - 556 953 30

Besiktningssprotokoll Efter SVENSK Standard SS-EN 1176 & SS-EN 1177

Kund: Armada
 Adress:
 Mail:
 Telefon:
 Objektsadress: Österåkers gymnasium

Tillverkare:		Okänd	<input checked="" type="checkbox"/>	
Typ:	Bollplan	Okänd	<input checked="" type="checkbox"/>	
Underhållsplan:		Finns	<input type="checkbox"/>	Saknas <input checked="" type="checkbox"/>
Typskylt:		Finns	<input type="checkbox"/>	Saknas <input checked="" type="checkbox"/> EN1176-1 7.1
Lokaliseringshänvisning:		Finns	<input type="checkbox"/>	Saknas <input checked="" type="checkbox"/> EN1176-7 8.2.4

Pos. Anmärkning	Hänvisning	Typ	Bild
-----------------	------------	-----	------

Pos. Anmärkning	Hänvisning	Typ	Bild
1 Stängsel skadat	1176-7 8.2.7	C	X
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bif. Dok.

Typ förklaring

Typ

- A Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada.
- B Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada.
- C Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada

Åtgärd

Typ

- A Normalt krävs omedelbar åtgärd.
- B Normalt bör åtgärd vidtagas snarast
- C Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Anteckningar**Utfärdare:**

Datum besiktning: 2015-05-20

Protokoll: 2015-10-12

Besiktningsman:

Telefon: 070-1087730

Martin Edh

Anvisning för klagomål till SERENO Certifiering: Information om klagomål angående detta besiktningsprotokoll kan lämnas till
SERENO Certifiering Tfn: 08 - 556 953 30

Besiktningsprotokoll Efter SVENSK Standard SS-EN 1176 & SS-EN 1177

Kund:	Armada			
Adress:				
Mail:				
Telefon:				
Objektsadress:	Österåkers gymnasium			
Tillverkare:		Okänd	<input checked="" type="checkbox"/>	
Typ:	Volleyboll plan	Okänd	<input checked="" type="checkbox"/>	
Underhållsplan:	Finns <input type="checkbox"/>	Saknas	<input checked="" type="checkbox"/>	
Typskylt:	Finns <input type="checkbox"/>	Saknas	<input checked="" type="checkbox"/>	EN1176-1 7.1
Lokaliseringshänvisning:	Finns <input type="checkbox"/>	Saknas	<input checked="" type="checkbox"/>	EN1176-7 8.2.4

Pos. Anmärkning		Hänvisning	Typ	Bild
1	Inga fel upptäckta			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Bif. Dok.

Typ förklaring

Typ

- A Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada.
- B Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada.
- C Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada

Åtgärd

Typ

- A Normalt krävs omedelbar åtgärd.
- B Normalt bör åtgärd vidtagas snarast
- C Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Anteckningar**Utfärdare:**

Datum besiktning: 2015-05-20

Protokoll: 2015-10-12

Besiktningsman:

Telefon: 070-1087730

Martin Edh

Anvisning för klagomål till SERENO Certifiering: Information om klagomål angående detta besiktningsprotokoll kan lämnas till
SERENO Certifiering Tfn: 08 - 556 953 30