

# INTYG

**FunkiS**

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)  
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Båtstorp 2:44		Båtstorpsvägen 20	
Internt byggnadsnamn			
Båtstorp Förskola			
Systemnr			
1			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
Jonas Kristiansson	2016-05-10	Åkersberga, 2016-06-02	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2019-05-10		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Svealandsfastighetsteknik A	Riks K	SITAC	SC0641-11

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

*Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden*