


# INTYG

# Funkis

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)  
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Berga 11:1		Bergavägen 18	
Internt byggnadsnamn			
Korallen Förskola			
Systemnr			
1 & 2			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
Mats Åkersten	2019-12-18	Åkersberga, 2020-02-05	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2022-12-18		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
SVEFAB	Riks K	Kiwa Swedcert	7274

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

*Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden*