


# INTYG

**FunkiS**

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)  
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

|                        |                        |  |         |
|------------------------|------------------------|--|---------|
| Fastighetsbeteckning   |                        | Adress   |         |
| Berga 6:440            |                        | Luffarbacken 13  |         |
| Internt byggnadsnamn   |                        |  |         |
| Luffarbacken           |                        |  |         |
| Systemnr               |                        |  |         |
| 1                      |                        |  |         |
| Besiktningssman        | Besiktningdatum        | Ort, Datum för underskrift   |         |
| Mats Åkersten          | 2018-10-29             | Åkersberga, 2018-12-12   |         |
| Resultat av kontrollen | Nästa besiktning datum | Namnteckning   |         |
| G                      | 2021-10-03             |  |         |
| Företag                | Behörighetsnivå        | Cert.organ   | Cert.nr |
| SVEFAB                 | Riks K                 | Kiwa Sverige   | 7274    |

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

*Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden*