



INTYG

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7) har utförts i denna byggnad.

Fastighetsbeteckning		Adress			
Sjökarby 1:76		Sjökarbyvägen 22			
Byggnadsnamn		Byggnadsnr	Referensnr		
Sjökarbyskolan		5413	OVK-2019		
Funktionskontrollant		Företag			
Oskar Forss (5299)		Sotaren i Norrort AB			
Behörighet		Övrigt			
RIKS-K					
Systemnr	Besiktning- resultat	Besiktning- datum	Näsa ordinarie besiktningdatum	Verksamhet	Byggnorm
1 LB01 TF/FF01	Godkänd	2019-07-26	2022-07-27	Skola	
2 FF02	Godkänd	2019-07-26	2022-07-27	Metall/träslöjd	
3 LB002 TF/FF01	Godkänd	2019-07-26	2022-07-27	Skola	
4 LB003 TF/FF01	Godkänd	2019-07-26	2022-07-27	Skola	
5 LB004 TF/FF01 & FF02	Godkänd	2019-07-26	2022-07-27	Gymnastik, Omkl, Skola	

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

Österåkers kommun
18486, ÅKERSBERGA

Signatur