

INTYG

FunkiS

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Berga 6:406		Luffarbacken 82	
Internt byggnadsnamn			
Söra Simhall			
Systemnr			
LB003, LB004, LB005, TA1 & TA2			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
Jonas Kristiansson	2017-12-14	Åkersberga, 2018-01-04	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2020-12-14		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Svealands Fastighetsteknik	Riks K	SITAC	SC0641-11

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden