

# INTYG

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)  
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Kv Berga 6:406		Luffarbacken 82	
Internt byggnadsnamn			
Söraskolan			
Systemnr			
1,2			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
Thomas Pernbrandt	2015-08-12	Södertälje 2015-08-12	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2018-08-12		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
AP Installationsteknik	K	DNV	1053-CFF-1826

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.


Ovkn avser LB001, LB002

Kök LB003

*Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden*

# INTYG

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)  
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning	Adress		
Kv Berga 6:406	Luffarbacken 82		
Internt byggnadsnamn	Söraskolan		
Systemnr	1,2		
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
Thomas Pernbrandt	2015-02-23	Södertälje 2015-02-24	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2018-02-23		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
AP Installationsteknik	K	DNV	1053-CFF-1826

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Ovkn avser LB004, LB005

*Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden*