

INTYG - OVK


Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbet: Rydbo 2:18,
Adress: Von Essens Väg 9, Åkersberga
Byggnad: Skogsbackens FSK

Systemnr	Betjäna	*Resultat	Besiktning	Ombesikt senast	Nästa besiktning
VAA1	Förskola	G	2014-01-31		2017-01-31
VAA2	Förskola	G	2014-01-31		2017-01-31

Kontrollant: Jonas Kristiansson
Behörighet: Riks K, SC0641-11, SITAC
Företag: Svealands Fastighetsteknik AB
Adress: Box 613
Ort: 184 27 Åkersberga

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd
*Resultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt



Underskrift

Enligt SFS 2011:338 kap 5, 6 § skall
byggnadens ägare anslå intyget på
väl synlig plats i byggnaden.

