


INTYG

FunkIS

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Smedby 19:388		Smedby Skolväg 43	
Internt byggnadsnamn			
Smedby Gruppbostad			
Systemnr			
1			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
Jonas Kristiansson	2016-05-19	Åkersberga, 2017-06-07	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2019-05-19		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Svealands Fastighetsteknik	Riks K	SITAC	SC0641-11

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden