


# INTYG

**Funkis**

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)  
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Smedby 19:388		Smedby Skolväg 2	
Internt byggnadsnamn			
Smedbystugan			
Systemnr			
1			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
George Ruke	2019-01-22	Åkersberga 2019-01-29	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2022-01-22		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Friska Fäktar Installation ABK		Kiwa	6179

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

*Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden*