

RAPPORTMOTTAGARE

Svealands Fastighetsteknik AB

Svealands Fastighetsteknik AB  
Magnus Cronberg  
Hackstavägen 22  
18431 Åkersberga

## Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2004:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2011-12-30 – 2012-04-19.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2012-04-20. De mättes 2012-04-23.

## Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: Solskiftesvägen 9-11, 18433 Åkersberg

Fastighetsbeteckning:

Byggnadstyp: Äldreboende/Vårdboende Byggnadsår:

Husgrundstyp: Kryp-/torpargrund Blåbetong:

Vet ej

Ventilationstyp: Värmeåtervinning

Ventilationsfunktion: Påslagen hela mätperioden

Fastighetsdata har lämnats av Magnus Cronberg, som också intygat att mätanvisningarna följs.

## Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Plan	Mätvärde Bq/m <sup>3</sup>
913903	Avd Grön Rum 31	Bottenplan	mindre än 20
913818	Avd Grön matrum	Bottenplan	mindre än 20
913070	Avd Gul rum 2	Bottenplan	mindre än 20
912783	Avd Gul matrum	Bottenplan	mindre än 20

## Provningresultat

Årsmedelvärde: (se kommentar) Bq/m<sup>3</sup> (Becquerel per kubikmeter)

## Kommentar till mätningen

Årsmedelvärdessuppskattning för de enskilda lokalerna ges av mätvärdet för lokalen.

Sandra Olsson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid LANDAUER NORDIC

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

För ytterligare information, vänligen se baksidan.



Box 6522 - 751 38 UPPSALA

Tel: 018-56 88 00 - Fax: 018-56 88 99

E-post: info@landauernordic.se - Internet: www.landauernordic.se

RAPPORTMOTTAGARE

Svealands Fastighetsteknik AB

Svealands Fastighetsteknik AB

Magnus Cronberg

Hackstavägen 22

18431 Åkersberga

## Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2004:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2011-12-30 – 2012-04-19.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2012-04-20. De mättes 2012-04-23.

## Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: Solskiftesvägen 9-11, 18433 Åkersberga

Fastighetsbeteckning:

Byggnadstyp: Äldreboende/Vårdboende Byggnadsår:

Husgrundstyp: Kryp-/torpargrund Blåbetong: Vet ej

Ventilationstyp: Värmeåtervinning

Ventilationsfunktion: Påslagen hela mätperioden

Fastighetsdata har lämnats av Magnus Cronberg, som också intygat att mätanvisningarna följs.

## Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Plan	Mätvärde Bq/m <sup>3</sup>
372944	Avd Blå Rum 6 "Greta"	Bottenplan	mindre än 20
463645	Avd Blå Matrum	Bottenplan	mindre än 20
280809	Avd Röd matrum	Bottenplan	mindre än 20
539324	Avd Röd Rum 27	Bottenplan	mindre än 20

## Provningresultat

Årsmedelvärde: (se kommentar) Bq/m<sup>3</sup> (Becquerel per kubikmeter)

## Kommentar till mätningen

Årsmedelvärdessuppskattning för de enskilda lokalerna ges av mätvärdet för lokalen.

Sandra Olsson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid LANDAUER NORDIC

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

För ytterligare information, vänligen se baksidan.



Box 6522 - 751 38 UPPSALA

Tel: 018-56 88 00 - Fax: 018-56 88 99

E-post: info@landauernordic.se - Internet: www.landauernordic.se