

INTYG

Funkis

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Smedby 19:533		Solskiftesvägen 3 A-D	
Internt byggnadsnamn			
Solskiftetsvägen 3			
Systemnr			
LB111			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
Jonas Kristiansson	2018-01-08	Åkersberga, 2018-01-30	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
EG	2021-01-08		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Svealands Fastighetsteknik	Riks K	SITAC	SC0641-11

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden