


# INTYG

**Funkis**

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)  
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Berga 6:35		Bergavägen 21	
Internt byggnadsnamn			
Hackstaskolan			
Systemnr			
1,2			
Besiktningsman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
Lennart Nicolausson	2016-08-11	Bromma 2016-08-11	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2019-08-11		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
FL Konsult VVS AB	K	Swedcert	1386

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

*Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden*